



---

## PARECER TÉCNICO PREGÃO ELETRÔNICO SESC/MA Nº 0017/24-PG

---

De Carlos E. de Carvalho Araújo <cearaujo@ma.sesc.com.br>

Data Qua, 25/09/2024 14:28

Para Comissão Permanente de Licitação <cpl@ma.sesc.com.br>

## PARECER TÉCNICO PREGÃO ELETRÔNICO SESC/MA Nº 0017/24-PG

**Prezada Sra.:** Eline dos Santos Ramos,

Em resposta ao Expediente Interno nº 180/2024, referente ao Pregão Eletrônico Sesc/MA nº 0017/24-PG, e considerando a solicitação da Comissão de Licitação para análise técnica dos instrumentos musicais apresentados pelas empresas arrematantes, venho apresentar o parecer técnico sobre os itens 04, 06, 10, 14, 15 e 16. O presente parecer foi elaborado com base nas análises e avaliações dos professores responsáveis por cada instrumento, levando em conta a qualidade, especificações técnicas e adequação dos instrumentos às demandas do projeto Sesc Musicar para o período de 12 meses.

### Lote 04 – Saxofone

- **Parecer Técnico:** Reprovado
- **Justificativa:** Os instrumentos da Weril não atendem a esses requisitos de durabilidade e manutenção, uma vez que os ajustes e estabilidade das regulagens de suas engrenagens não permanece por um período prolongado, exigindo mais manutenção ao longo do tempo.

### Lote 06 – Clarinete

- **Parecer Técnico:** Aprovado
- **Justificativa:** O instrumento atende plenamente todas as especificações solicitadas e cumpre os requisitos necessários para uso no projeto, apresentando qualidade adequada e confiabilidade para a execução das atividades propostas.

### Lote 14 – Cornetins

- **Parecer Técnico:** Aprovado
- **Justificativa:** O instrumento corresponde às especificações solicitadas e apresenta materiais que são adequados para resistir às intempéries climáticas da ilha de São Luís, garantindo durabilidade e desempenho em nossa região litorânea.

### Lote 10 – Trombone

- **Parecer Técnico:** Reprovado
- **Justificativa:** O trombone oferecido pela empresa Mundare não atende às especificações exigidas, pois apresenta apenas a configuração de chave Bb/F, enquanto a exigência é por um trombone baixo com chaves Bb/F/D. A campana e o calibre do instrumento também não correspondem totalmente aos critérios especificados. Por exemplo, o modelo sugerido, JP233 Rath, possui um calibre de 14,27 mm (0.562”), inferior ao especificado que é de 14.3 mm (0.563”).

### Lote 15 – Ukulele Alto

- **Parecer Técnico:** Aprovado

- **Justificativa:** O instrumento atende completamente às especificações técnicas solicitadas, cumprindo os requisitos de qualidade e funcionalidade necessários para sua utilização no projeto.

**Lote 16 – Ukulele Tenor**

- **Parecer Técnico:** Aprovado
- **Justificativa:** O instrumento está em conformidade com todas as especificações técnicas estabelecidas, sendo uma opção adequada e de qualidade para atender às necessidades do projeto.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Carlos Eduardo de Carvalho Araújo  
Analista de Cultura – Sesc Maranhão